

## DRK141A 数字式织物厚度仪

**仪器用途:**

用于各种材料包括薄膜、纸张、纺织品的厚度测定，亦可用于其它均匀薄料的厚度测定。

**符合标准:**

GB/T3820, GB/T24218.2、FZ/T01003、ISO5084: 1994、ASTMD5729: 97 (2004) 等。

**技术参数:**

- 1、测定厚度范围: 0.01 ~ 10.00mm;
- 2、最小分度值: 0.01mm;
- 3、压脚面积: 50mm<sup>2</sup>、100mm<sup>2</sup>、500mm<sup>2</sup>、1000mm<sup>2</sup>、2000mm<sup>2</sup>
- 4、压重砝码: 25cN×2、50cN、100cN×2、200cN;
- 5、压重时间: 5s、10s;
- 6、压脚下降速度: 1.72mm/s;

- 7、压重时间: 10s±1s、30s±1s;
- 8、外形尺寸: 200×400×400mm (L×W×H) ;
- 9、仪器重量: 约 25Kg;

#### 配置清单:

- |           |  |
|-----------|--|
| 1、主机      | 1 台  |
| 2、压脚      | 5 只: 50mm <sup>2</sup> 、100mm <sup>2</sup> 、500mm <sup>2</sup> 、1000mm <sup>2</sup> 、2000mm <sup>2</sup> ; |
| 3、压重砝码    | 6 只: 25cN×2、50cN、100cN×2、200cN;  |
| 4、产品合格证   | 1 张  |
| 5、产品使用说明书 | 1 份  |
| 6、送货单     | 1 张  |
| 7、验收单     | 1 张  |
| 8、产品画册    | 1 份  |

#### 选配清单:

- |      |                            |
|------|----------------------------|
| 1、压脚 | 1 只: 2500mm <sup>2</sup> ; |
|------|----------------------------|